



Resumen de las Recomendaciones del Personal para la línea 21 - Hayes:

- Ya no continuaría operando al oeste de la Calle Stanyan con el fin de ahorrar recursos (el segmento es atendido por la línea Fulton 5)
- Se propuso un servicio de doble vía en Hayes bajo (se requiere de mayores estudios)
- Una mayor capacidad durante las horas pico reduciría las conglomeraciones



Line 21 - Hayes Recommended Route Alignment

*Only the showcased route and related routes are shown in color. The rest of the recommended network is shown in gray.



SFMTA Municipal Transportation Agency



Map Updated
July 2008



0 0.25 0.5 Miles

